

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北 地块土壤污染状况调查报告

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告

委托单位：汝阳县新型城镇化建设投资有限公司

编制单位：洛阳市永青环保工程有限公司

2023 年 3 月

目录

第一章 前言	1
第二章 概述	3
2.1 调查的目的和原则	3
2.1.1 调查的目的	3
2.1.2 基本原则	3
2.2 调查范围	3
2.3 调查依据	8
2.3.1 法律、法规、规章及规范性文件	8
2.3.2 相关标准、导则规范及其他相关资料	9
2.4 调查方法	9
2.4.1 调查方法和工作内容	9
2.4.2 技术路线	10
第三章 场地概况	15
3.1 区域自然环境概况	15
3.1.1 地理位置	15
3.1.2 地形地貌	15
3.1.3 气候气象	16
3.1.4 地表水文特征	16
3.1.5 水文地质	17
3.2 周边敏感目标	18
3.3 地块的现状和历史	21

3.3.1 地块用地历史	21
3.3.2 地块用地现状	27
3.4 相邻地块的现状和历史	30
3.5 地块利用规划	37
第四章 资料分析	38
4.1 政府和权威机构资料收集和分析	38
4.2 地块资料收集和分析	38
4.3 其他资料收集和分析	38
4.3.1 地块周边居民生活产生的污染	39
4.3.2 地块周边企业产生的污染	39
4.3.3 农药、化肥残留污染、农田灌溉污染	39
第五章 现场踏勘和人员访谈	41
5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	43
5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价	43
5.3 固体废物和危险废物的处理评价	44
5.4 与污染物迁移相关的环境因素分析	44
5.5 人员访谈与资料收集、现场踏勘一致性分析	44
第六章 结果与分析	47
6.1 调查结果	47
6.2 不确定性分析	48
6.3 质量控制	49
第七章 结论和建议	56

7.1 结论.....	56
7.2 建议.....	56

附件:

附件 1 委托书

附件 2 人员访谈表

附件 3 汝阳县人民政府关于出让付店镇泰山村、城关镇洛峪社区等 6
宗国有建设用地土地使用权的批复

附件 4 建设单位营业执照

附件 5 编制单位营业执照

附件 6 编制单位承诺书

附件 7 申请人承诺书

附件 8 土壤快检公司资质和记录表

第一章 前言

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块位于河南省洛阳市汝阳县付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北，总用地面积为3033.29m²，中心坐标为东经112.258724°，北纬33.863812°。地块西侧为空地；南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河。2022年以前，该地块一直作为农田使用；2022年11月汝阳县新型城镇化建设投资有限公司取得该地块使用权后，计划作为居住用地进行开发。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国土地管理实施条例》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤〔2019〕47号）及“十四五”有关规划要求，用途变更为“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务）的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。此次土壤污染调查为付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块的土壤污染状况调查。

我公司（洛阳市永青环保工程有限公司）受汝阳县新型城镇化建设投资有限公司委托，承担付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块第一阶段土壤污染状况调查工作，根据地块实际情况，对付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块开展第一阶段土壤污染状况初步调查工作。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），土壤污染状况调查分阶段开展。其中，第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上可不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周

围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块不属于污染地块，第一阶段调查工作结束，无需开展第二阶段土壤污染状况调查。

接受委托后，洛阳市永青环保工程有限公司组织专业技术人员成立项目团队，按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)等场地环境调查相关技术规范要求，对付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块进行了多次现场踏勘和人员访谈，并收集相关技术资料。在现场踏勘、人员访谈、资料审阅与分析的基础上，参照场地环境调查相关技术规范，洛阳市永青环保工程有限公司编制了《付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告（第一阶段）》。

本次调查地块当前和历史上均不存在明确的可造成土壤污染的污染源，地块环境状况可接受，~~根据有关规定~~，该地块不属于污染地块，无人居健康风险，满足地块后期规划建设要求，本次调查活动可以结束，无需开展第二阶段调查。

第二章 概述

2.1 调查的目的和原则

2.1.1 调查的目的

(1) 在查阅资料，整合信息的基础上进行调查，逐步减少调查的不确定性。

(2) 明确土壤环境质量，避免场地遗留污染物造成环境污染和经济损失，保障人群健康和环境质量安全。

(3) 确认地块内及周围区域可能的污染源及环境状况，明确是否需要进行第二阶段土壤污染状况调查。

2.1.2 基本原则

(1) 针对性原则

针对地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

(2) 规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

(3) 可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

2.2 调查范围

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块位于河南省洛阳市汝阳县付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北，中心经度为

112.258724°，中心纬度为 33.863812°，总用地面积为 3033.29m²。

地块西侧为空地；南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河。

本次针对该地块范围内及地块周边 1000m 范围进行调查。调查地块地理位置见图 2-1，用地坐标图见图 2-2，调查地块范围见图 2-3，拐点坐标见表 2-1。

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告




图 2-1 地理位置图

汝阳县新型城镇化建设投资有限公司宗地图




图 2-2 地块用地坐标图



图 2-3 调查地块范围图

表 2-1 付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块用地坐标表

点号	2000 国家大地坐标系	
	X	Y
J1	3749488.597	37616019.190
J2	3749445.760	37616046.530
J3	3749434.772	37616023.545
J4	3749422.844	37615997.101
J5	3749463.312	37615960.448
J6	3749471.342	37615980.313
J7	3749482.095	37616002.637
J1	3749488.597	37616019.190

2.3 调查依据

2.3.1 法律、法规、规章及规范性文件

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015 年 1 月 1 日施行)；
- (2) 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019 年 1 月 1 日施行)；
- (3)《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年 1 月 1 日施行)；
- (4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年 9 月 1 日施行)；
- (5) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2021 年 9 月 1 日施行)；
- (6)《关于印发<建设用地土壤环境调查评估技术指南>的公告》(环发〔2017〕72 号)；
- (7) 《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部令第 42 号, 2017 年 7 月 1 日起施行)；

(8) 关于印发《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》的通知（环办土壤〔2019〕63号；

(9) 《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤〔2019〕47号）。

2.3.2 相关标准、导则规范及其他相关资料

(1) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)；

(2) 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)

(3)《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》
(GB36600-2018)。

2.4 调查方法

2.4.1 调查方法和工作内容

本次调查主要按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》
(HJ25.1-2019)相关要求进行，主要工作内容包括：

(1) 资料收集分析、现场踏勘和人员访谈

通过资料收集分析、现场踏勘和人员访谈，了解地块背景、历史使用情况、未来规划、周边环境信息（包括地形地貌、水文地质等），排查疑似污染源，当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。

(2) 初步结果分析

根据初步资料收集、现场踏勘等调查结果，分析确认地块内及相邻地块可能的污染源及环境状况，明确是否需要进行第二阶段土壤污染状况调查。

(3) 编制土壤环境状况初步调查报告

按照规范格式编制初步调查报告，汇总本阶段所有工作内容，针对调查过程与结果进行分析、总结和评价，最后提出结论与建议。

2.4.2 技术路线

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)相关技术规范，土壤污染状况调查包含三个不同的阶段。土壤污染状况调查是否需要从前一个阶段进入到下一个阶段，主要取决于场地污染状况以及相关方的要求。本次土壤污染状况环境调查主要为第一阶段——资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段。

技术路线见图 2-4 (红线框内为本次工作内容)。




图 2-4 土壤污染状况调查的工作内容与程序

第一阶段调查以资料收集与分析、现场踏勘和人员访谈为主，了解场地当前和历史主要行业生产情况、污染物产生及处理情况。第一阶段主要完成以下内容：

(1) 资料的收集主要包括：

主要包括：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件以及地块所在区域的自然和社会信息。当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。

①地块利用变迁资料包括：

用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状况的航片或卫星图片，地块的土地使用和规划资料，其它有助于评价地块污染的历史资料，如土地登记信息资料等。地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施、工艺流程和生产污染等的变化情况。

②地块环境资料包括：地块土壤及地下水污染记录、地块危险废物堆放记录以及地块与自然保护区和水源地保护区等的位置关系等。

③地块相关记录包括：产品、原辅材料及中间体清单、平面布置图、工艺流程图、地下管线图、化学品储存及使用清单、泄漏记录、废物管理记录、地上及地下储罐清单、环境监测数据、环境影响报告书或表、环境审计报告和地勘报告等。

④由政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料，如区域环境保护规划、环境质量公告、企业在政府部门相关环境备案和批复以及生态和水源保护区规划等。

⑤地块所在区域的自然和社会信息包括：自然信息包括地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料等；社会信息包括人口密度和分布，敏感目标分布及土地利用方式，区域所在地的经济现状和发展规划，相关的国家和地方的政策、法规与标准，以及当地地方性疾病统计信息等。

(2) 现场踏勘主要包括：

现场踏勘的主要内容包括：地块的现状与历史情况，相邻地块的现状与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。

①地块现状与历史情况：可能造成土壤和地下水污染的物质的使用、生产、贮存，三废处理与排放以及泄漏状况，地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹。

②相邻地块的现状与历史情况：相邻地块的使用现况与污染源，以及过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹。

③周围区域的现状与历史情况：对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等，应尽可能观察和记录；周围区域的废弃和正在使用的各类井，如水井等；污水处理和排放系统；化学品和废弃物的储存和处置设施；地面上的沟、河、池；地表水体、雨水排放和径流以及道路和公用设施。

④地质、水文地质和地形的描述：地块及其周围区域的地质、水文地质与地形应观察、记录，并加以分析，以协助判断周围污染物是否会迁移到调查地块，以及地块内污染物是否会迁移到地下水和地块之外。

(3) 人员访谈主要包括：

①访谈内容

应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。

②访谈对象

受访者为地块现状或历史的知情人，应包括：地块管理机构和地方政府的官员，环境保护行政主管部门的官员，地块过去和现在各阶段的使用者，以及地块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民。

③访谈方法

可采取当面交流、电话交流、电子或书面调查表等方式进行。

④内容整理

应对访谈内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行核实和补充，作为调查报告的附件。

第三章 场地概况

3.1 区域自然环境概况

3.1.1 地理位置

汝阳县位于河南省西部，外方山北麓，汝河上游，属历史文化名城洛阳市辖区。东临汝州市，西接嵩县，南与鲁山县毗邻，北和伊川县接壤。距县境南北长 61km，东西宽 30km，距九朝古都洛阳 78km，是中国历史名酒杜康酒的发祥地，史称“酒祖之乡”。

本次调查的场地位于河南省洛阳市汝阳县付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北，具体位置详见图 2-1。

3.1.2 地形地貌

汝阳地处豫西山区，地形复杂，南部崇山峻岭连绵不断，北部为平川和丘陵。地形以山地、丘陵为主，其中山地面积 930.14km²，占总面积的 70.20%；丘陵面积 259.98km²，占 19.6%；平川面积 135.05km²，占 10.1%；各种地形比例大体是“七山二岭一分川”，地形由南向北呈阶梯形逐次降低。全县最高峰鸡冠山海拔 1602.4 米，最低点杜康河床海拔 220 米，相对高差 1382 米，全县平均海拔 543 米。总体地貌为南部群山耸立，中、北部丘陵起伏，两河道（汝河、牛家河）小川平铺，区内形成有中山区、低山区、丘陵区、平川区四个地形区。

中山区：主要分布于县境南部，群峰耸立，山势陡峭，沟狭谷深，海拔在 1000—1600m，属于深切割中山类型，大部分山坡地上部为直线形，下部为凸形，河沟深切而多曲流，多成“V”字型。

低山区：分布于中南部地区包括十八盘、竹园 2 个乡和靳村、付店、三屯 3 个乡镇的一部分，区内多陡坡根底，流水侵蚀严重，歇荒宜林。

丘陵区：位于中北部地区，相对高差小，丘顶浑圆，沟宽而浅，多呈“U”型。

平川区：分布于汝河、牛家河两岸，地势平坦，土层深厚疏松，土壤肥沃，是本县主要的农作区。

本次调查地块位于汝阳县付店镇泰山村，所在区域属于低山区，临近靳村河，地势平坦，场地起伏很小。

3.1.3 气候气象

汝阳县属暖温带大陆性季风气候，光照充足，气候温和，四季分明，年平均日照时数 2177.3 小时，日照百分率达 49%，年平均气温 14.2℃，年均降雨量 672.7mm，全年无霜期 213 天。7 月份的平均气温最高为 26.7℃，1 月份最低为 0.5℃，全年平均气温为 14.2℃。平均年降水 672.7mm，最多年达 1082.0mm，最少年 399.1mm。受季风影响，季节降水分布不均，悬殊较大，雨水主要集中在 7、8、9 月份；以夏季 6~8 月雨量为最多，平均 322.5mm，占全年的 48.4%；秋季 9~10 月为 159.3mm，占 24%；春季 3~5 月为 145.0mm，占 21.8%；冬季 12~2 月为 38.1mm，占 5.8%。全年主导风向为东风，风向频率 11.01%；次主导风向为西北风，风向频率为 9.06%。年平均风速为 1.71m/s。

3.1.4 地表水文特征

汝阳县境内共有大小河流 25 条，流域在 10km^2 以上的 22 条，分属于黄、淮两大水系。属于黄河水系的有县境北部的杜康河、柳沟河、杜庄河等，流域面积 112.8km^2 ，属于淮河水系的有北汝河和荡泽河，总流域面积 1212.2km^2 。

3.1.5 水文地质

汝阳县多年平均地下水资源总量为 1.12 亿 m^3 。县境北部由于沙砾石层薄而处于地表，下面红粘土又把深部玄武岩隔着，降雨渗不下去，含水层水量偏小，只有高庄、纸房两村地下水较丰富，主要含水层以沙层为主，埋深 50 米；北中部（县城除外）大都缺水，地下水埋深 50~180 米；中部偏北地下水量丰富，是汝河径流区，水位浅，易成井，一般埋深 5~20 米；南部为山区，在火成岩与围岩接触带附近、断层和各种造形迹附近、裂隙发育和地貌位置合适处打大口浅井，可获得较大水量。县境内地下泉水有 30 多处，年泄水量 223 万 m^3 。境内地下水属重碳酸盐型低矿化度淡水。地下水补给主要包括大气降水入渗补给、河道渗漏补给、渠系渗漏补给、田间灌溉入渗补给和类似水库的大中型蓄水体渗漏补给等几大方面。

区域地下水按含水介质孔隙特征可以划分为：碎屑岩类孔隙裂隙水和松散岩类孔隙水两类：

① 碎屑岩类孔隙裂隙水

调查区广为碎屑岩类孔隙裂隙水覆盖，含水岩层主要为白垩系，古近系的砂岩、砾岩。

富水特征主要取决于岩石的胶结程度和裂隙发育程度。硬脆的砂岩发育众多的构造裂隙和风化裂隙，时代较新的砂岩胶结不好，孔隙

也较发育，为地下水的补给与储存创造了条件。

赋存于上述岩类的孔隙和裂隙中，泉水流量 $\leq 1.01/s$ ，地下径流模数 $\leq 3.01/s \cdot km^2$ 。地下水主要接受大气降水补给，迳流途径短，水交替迅速，以泉的形式排泄。

②松散岩类孔隙水

分布在靳村河两岸。含水层岩性为第四系全新统的粉土、砾石层等。单井涌水量 500~ 1000t/d，地下水径流模数 1~6s · km²，近河流地带地下水位埋深 $<3.0m$ 。地下水主要补给方式有大气降水渗入、河流侧渗、灌溉入渗、基岩地下水侧向径流等。水平径流条件很差，排泄方式主要为蒸发、开采下渗及成泉排泄。

3.2 周边敏感目标

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块位于河南省洛阳市汝阳县付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北，总用地面积为 3033.29m²，地块西侧为空地；南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河。

根据调查地块周边环境的现场踏勘，调查地块周边 1km 范围内敏感目标见图 3-1、图 3-2 和表 3-1。

表 3-1 调查地块周边 1km 范围内敏感目标一览表

序号	名称	方位	距离 (m)	备注
1	石龙沟度假村	SW	930	居民区
2	泰山村	SW	50	居民区
3	李家庄	SW	725	居民区
4	泰山工信小学	SW	130	学校

5	后坪村	NW	730	居民区
6	西泰山小区	NE	110	居民区
7	靳村河	N	10	地表水体

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告



图 3-1 调查地块周边 1000m 范围内敏感目标分布图



图 3-2 调查地块四周敏感目标现状图（拍摄于 2023 年 3 月 9 日）

3.3 地块的现状和历史

3.3.1 地块用地历史

调查地块位于河南省洛阳市汝阳县付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北，总用地面积为 3033.29m^2 ，地块西侧为空地；南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河。具体位置详见图 2-1。

从已知时间卫星图结合人员访谈，得知 2022 年以前，该地块一直作为农田使用。2022 年 1 月汝阳县新型城镇化建设投资有限公司

取得该地块使用权后，计划作为居住用地进行开发。调查地块历史情况见下表。

表 3-2 调查地块历史情况一览表

起始时间	结束时间	地块情况
-	2012 年 12 月	农田
2022 年 12 月	至今	农田

本次调查地块卫星影像图及分析如下。

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告



历史影像时间： 2012 年 12 月	在人员访谈过程中对该卫星地图历史图片进行了询问调查，获取信息如下：该地块为泰山村农田，种植香菇。
------------------------	--------------------------------------------------




历史影像时间: 2015年7月	通过将2012年卫星地图历史图片与该历史图片对比分析，并结合人员访谈，该地块未发生变化，仍为泰山村农田，种植香菇。
--------------------	-----------------------------------------------------------



历史影像时间:
2020 年 10 月

通过将 2015 年卫星地图历史图片与该历史图片对比分析，并结合人员访谈，该地块未发生变化，仍为泰山村农
田，种植香菇。



历史影像时间：
2023年3月

通过将 2020 年卫星地图历史图片与该历史图片对比分析，并结合人员访谈，该地块未发生变化，仍为泰山村农
田，种植香菇。

3.3.2 地块用地现状

我公司调查人员实地踏勘时，现场场地为空地。经现场踏勘和走访调查，现状地块内无工业企业、固废堆存场所等排放有毒有害物质的污染源。



图 3-3 调查地块现状图（拍摄于 2022 年 12 月 29 日）

为进一步说明地块内土壤的情况，此次对地块内的土壤进行重金属快检，汝阳县新型城镇化建设投资有限公司委托洛阳市达峰环境检测有限公司进行重金属快速监测，监测时间为 2023 年 3 月 15 日。因此本次监测点位的布设采用专业判断布点法，共设置 3 个监测点位，点位均布地块范围。快检数据显示该地块重金属未出现超标的情况，具体快速监测结果见下表。

表 3-3 地块内重金属快检数据 单位：mg/kg

点位名称	采样深度	XRF 读数					
		砷 (As)	镉 (Cd)	铜 (Cu)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镍 (Ni)
1#	0-0.5m	6	ND	27	25	ND	21
2#	0-0.5m	5	ND	26	27	ND	19
3#	0-0.5m	6	ND	27	24	ND	20
土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准 (试行)(GB36600-2018) 第一类用地筛选值		20	20	2000	400	8	150
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标
备注：ND 为未检出。XRF 最低检测限(mg/kg): As:2 Cd:4 Cu:4 Pb:4 Hg:1 Ni:5							



图 3-4 调查地块土壤快速监测点位图





图 3-5 土壤快检采样照片

3.4 相邻地块的现状和历史


该调查地块位于河南省洛阳市汝阳县付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北，总用地面积为 3033.29m^2 。地块西侧为空地；南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河。

根据调查地块周边环境的现场踏勘，查阅地块周边相邻地块卫星影像图，对相邻地块的现状及历史分析如下。

2012 年 12 月之前，项目区域为泰山村农田，地块西侧为空地；南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河。不存在其他生产性企业及其他可能产生污染的企业。

在 2012 年 12 月至今，地块西侧为空地；南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河，周边其他区域未有大的变化。因此地块周边区域不存在潜在的污染源。

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告



历史影像时间:
2012年12月

在人员访谈过程中对该卫星地图历史图片进行了询问调查，获取信息如下：项目区域在2012年12月及之前为泰山山村农田。地块西侧为空地；南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河；不存在其他生产性企业及其他可能产生污染的企业。







历史影像时间:
2020 年 10 月

通过将 2016 年卫星地图历史图片与该历史图片对比分析，并结合人员访谈，该地块周边区域未有大的变化。



历史影像时间：
2023年3月

通过将 2020 年卫星地图历史图片与该历史图片对比分析，并结合人员访谈，该地块周边区域未有大的变化。

3.5 地块利用规划

根据汝阳县人民政府关于出让付店镇泰山村、城关镇洛峪社区等6宗国有建设用地土地使用权的批复（见附件3），调查地块土地用途为居住用地。

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)，调查地块属于建设用地中第一类用地。根据重金属快速监测结果可知，本地块土壤中 As、Cd、Cu、Pb、Hg、Ni 污染物含量低于第一类用地的风险筛选值。

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告

第四章 资料分析

4.1 政府和权威机构资料收集和分析

本次收集的政府和权威机构资料主要为：地块所在区域地块利用规划（见章节 3.5）、地块所处位置的水文、地质、气候、地表水、地下水、地形地貌等信息（见章节 3.1）。

4.2 地块资料收集和分析

本次调查地块资料收集情况见表 4-1。

表 4-1 调查资料收集情况

序号	资料名称	内容及用途	备注
1	地块现状及历史使用情况	地块现状情况、历史生产情况，通过使用历史影片判断是否存在生产性企业或可能造成污染的企业(内容分析见章节 3.3)	1、谷歌地图·河南-历史影像图（2012 年-2023 年）； 2、人员访谈资料（地块周边居民、政府部门工作人员等）
2	相邻地块现状及历史使用情况	通过分析相邻地块土地使用现状及历史使用情况，判断是否存在可能对该地块造成污染的因素（内容分析见章节 3.4）	1、谷歌地图·河南-历史影像图（2012 年-2023 年）； 2、人员访谈资料（地块周边居民、政府部门工作人员等）
3	调查地块所在区域相关规划	调查地块土地利用规划	汝阳县人民政府关于出让付店镇泰山村、城关镇洛峪社区等 6 宗国有建设用地土地使用权的批复（附件 3）
4	调查地块位置、面积、四至，用地坐标图	确定调查范围	宗地图
5	相关人员访谈资料	通过企业人员和周边居民等访谈了解地块历史及可能存在的污染情况（见附件）	/

4.3 其他资料收集和分析

在开展本地块污染状况调查工作中，我公司项目组按以下方法和路径进行了资料收集整理工作。为更好地了解地块历史使用详细情况及人类活动对地块的扰动，我公司项目组采取尽可能的手段广泛联系。

1、资料收集类别：收集的资料主要包括地块利用变迁资料、地块相关记录、有关政府文件以及地块所在区域自然社会信息等内容。

2、资料的范围：当地块与邻近地区存在相互污染的可能时，须调查邻近地区的相关记录和资料。

3、资料的分析：调查人员应根据专业知识和经验识别资料中的错误和不合理的信息，资料收集应注意资料的有效性，避免取得错误或过时的资料。2023年3月，我公司项目组通过现场踏勘和人员访谈等方式进行收集相关资料。根据这种方式和手段，目前已了解到的地块基本情况包括地块的平面分布、土地利用变迁等相关资料。

根据人员访谈及现场勘查得知，本地块周边不存在潜在污染源。

4.3.1 地块周边居民生活产生的污染

根据地块周边居民人员访谈，居民生活产生的生活污水和生活垃圾均未排至该地块，因此未发现对调查地块土壤产生污染。

4.3.2 地块周边企业产生的污染

根据历史影像及现场勘察，项目地块周边不存在企业，因此未发现对调查地块土壤产生污染。

4.3.3 农药、化肥残留污染、农田灌溉污染

本项目地块总占地面积 3033.29m²，全部为农用地，根据地块周边居民人员访谈，本地块主要农作物为附近村民种植的香菇等，不使

用农药、化肥，灌溉用水来自地块周边的地表水。故不再考虑其对调查地块的影响。综上，调查地块范围内历史时期无污染事故，不存在污灌情况，因此不会对土壤产生污染。

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告

第五章 现场踏勘和人员访谈

根据前期收集资料情况，与土地使用者、地块周边群众、政府工作人员等以当面交流、电话交流等方式进行了访谈，对前期收集资料进行补充核实。人员访谈名单见表 5-1，人员访谈表见附件 2。

调查期间，调查人员对地块内部及周围区域进行了现场踏勘，包括地块的现状与历史情况；相邻地块的现状与历史情况；重点踏勘地块内是否存在有毒有害物质的使用、处理、储存、处置；是否遗留生产车间和设备；是否存在化学品味道和刺激性气味，污染和腐蚀的痕迹；是否存在废物堆放地等，同时，观察和记录周围有可能受污染物影响的居民区等，并明确了其与地块的位置关系。

根据卫星图及人员访谈得知，2022 年以前，该地块一直作为农田使用；2022 年 11 月该地块划拨给汝阳县新型城镇化建设投资有限公司，目前仍为农田，尚未动工建设。

表 5-1 人员访谈名单

姓名	电话	单位	职位	受访类型
周朋伟	18625979129	汝阳县自然资源局	股长	政府管理人员
段炼	18637933299	汝阳县环境保护局	股长	环保部门管理人员
刘盟	18697797799	汝阳县新型城镇化建设 投资有限公司	/	企业工作人员
吕祎博	18537955186	汝阳县新型城镇化建设 投资有限公司	/	企业工作人员
褚梦瑞	15501166466	汝阳县新型城镇化建设 投资有限公司	/	企业工作人员
时娥	13525475648	泰山村	居民	地块周边区域居民
张新诚	15937944252	泰山村	居民	地块周边区域居民
许全中	15236128131	泰山村	居民	地块周边区域居民
胡长书	17838907862	泰山村	居民	地块周边区域居民

郝永生	13721680417	泰山村	居民	地块周边区域居民
刘东方	15838515798	泰山村	居民	地块周边区域居民

人员访谈拍照图片如下。





图 5-1 人员访谈拍照图片

5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

根据现场踏勘及人员访谈，项目地块历史时期主要为大石桥村农田，无生产性企业或可能产生污染的企业，不涉及有毒有害物质的储存、使用和处置。

5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价

根据现场踏勘及人员访谈，项目地块历史时期及现状无各类槽罐。

5.3 固体废物和危险废物的处理评价

根据现场踏勘及人员访谈，项目地块历史时期及现状不存在固体废物和危险废物。

5.4 与污染物迁移相关的环境因素分析

根据现场踏勘及人员访谈，项目地块历史时期及现状，不存在生产性企业；项目地块周边不存在工业企业，因此不涉及有害物质的生产、储存、使用，未发现本地块土壤及地下水受到污染。

现场踏勘的主要内容如表 5-2 所示。

表 5-2 现场踏勘记录表

序号	踏勘内容	踏勘记录
1	调查地块	<p>地块内历史上主要为泰山村农田，种植香菇，未发现对土壤产生污染。地块现状和历史情况具体信息见报告 3.3。</p> <p>各类槽罐内物质和泄漏分析：现场踏勘过程中，未发现任何遗留设备及任何盛装原辅材料的槽罐等，也未发现异常味道。</p> <p>管线与沟渠泄漏分析：调查地块内不存在管线与沟渠，现场未发现异常味道，未发现裸露管线。</p>
2	相邻地块	<p>调查地块西侧为空地；南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河。现场踏勘过程中未发现土壤和地下水的异常痕迹。</p>

5.5 人员访谈与资料收集、现场踏勘一致性分析

项目组采用现场访谈和电话访谈的方式对以上人员进行了信息收集及疑点考证。人员访谈表影印件见附件；同时对人员访谈表进行

了整理，进而对访谈结果进行了一致性分析，人员访谈信息与资料收集与现场踏勘信息一致。人员访谈一致性分析情况见表 5-3。

表 5-3 人员访谈与资料收集、现场踏勘一致性分析

序号	访谈问题	访谈结果/选择人数		现场踏勘情况	人员访谈资料收集分析情况	是否与人员访谈情况一致
1	本地块历史上是否有其他工业企业存在	是	0	地块现场周边用围挡封闭，地块内无工业企业存在痕迹。	根据影像资料，2020 年以前，该地块一直为泰山村农田。地块历史不存在生产性工业企业。	一致
		否	11			
		不确定	0			
2	地块内是否种植农作物	是	11	地块内有农作物	目前地块现状仍为农田，未动工建设。	一致
		否	0			
		不确定	0			
3	地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况	是	0	地块内是无颜色异常土壤及植物生长异常情况。	经现场调查地块内没有发现土壤异常和植物生长异常情况。	一致
		否	11			
		不确定	0			
4	本地块内是否曾发生过环境污染事故	是	0	地块内无颜色异常土壤及植物生长异常情况。	没有发现土壤异常情况	一致
		否	11			
		不确定	0			
5	本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场	是	0	地块内不存在危险废物、固废堆放与倾倒、填埋现场。	通过访谈，地块历史上不存在危险废物、固废堆放与倾倒、填埋现场。	一致
		否	11			
		不确定	0			
6	是否有废水排放沟或者渗坑	是	0	根据现场勘察地块内无污渗坑以及排水沟等。	通过访谈，地块历史上不存在污渗坑以及排水沟等。	一致
		否	11			
		不确定	0			
7	本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池	是	0	根据现场勘察地块内无工业废水的地下输送管道或储存池。	通过访谈，地块历史上不存在工业废水的地下输送管道或储存池。	一致
		否	11			
		不确定	0			

				痕迹。		
8	本地块周边部 近地块是否曾 发生过其他环 境污染事故	是	0	无环境污染 事件。	无环境污染事 件。	一致
		否	11			
		不确定	0			
9	本地块内是否 曾闻到过由土 壤散发的异常 气味	是	0	根据现场勘 察地块土壤 无异常气 味。	地块土壤无异 常气味。	一致
		否	11			
		不确定	0			
10	本地块内是否 有遗留的危险 废物堆存	是	0	块内无遗留 的危险废物 堆存。	通过访谈，地 块历史上不存 在遗留的危险 废物堆存。	一致
		否	11			
		不确定	0			
11	本地块内土壤 是否曾受到过 污染	是	0	地块内土壤 未曾受到过 污染。	地块内土壤未 曾受到过污染。	一致
		否	11			
		不确定	0			
12	本地块内地下 水是否曾受到 过污染	是	0	本地块内地 下水未曾受 到过污染。	本地块内地 下水未曾受 到过污染。	一致
		否	11			
		不确定	0			

综上所述，调查地块历史未为泰山村农田，不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送；不存在环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等情况；不涉及工业废水污染及污水灌溉；未发生环境污染事故。

第六章 结果与分析

6.1 调查结果

根据委托单位及其他相关单位提供的资料、人员访谈及现场踏勘的情况，项目组对场地和场地周边历史使用情况、污染物可能迁移途径进行了充分的分析，并进行污染物的识别。

(1) 资料搜集结果

从搜集资料来看，付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块位于河南省洛阳市汝阳县付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北，总用地面积为 $3033.29m^2$ 。地块西侧为空地，南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河。2022 年以前，该地块一直作为农田使用，目前现状仍为农田，尚未动工建设。

(2) 现场踏勘结果

2023 年 3 月，洛阳市永青环保工程有限公司组织人员对地块及周边情况进行现场踏勘。现场踏勘人员在现场踏勘时，现场仍为农田，尚未动工，现场未发现有毒有害物质的储存和使用情况，未发现固体废物存放情况。

根据现场踏勘，该地块西侧为空地；南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河。因此地块周边区域不存在潜在的污染源。

(3) 人员访谈结果

通过对人员访谈情况进行分析，本地块历史上为泰山村农田，不存在工业废水排放沟渠或渗坑，不存在产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道，不存在工业废水的地下输送管道或储存池，不

曾发生过化学品泄漏事故或其他环境污染事故，不存在工业废气排放，不存在工业废水产生，未曾闻到过由土壤散发的异常气味，不曾存在过土壤或地下水污染，周边 1000m 范围内存在居民区、地表水体等敏感用地类型。

本项目通过遥感影像分析、资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈等多种方式，对调查地块进行第一阶段土壤污染状况调查，佐证材料具有客观性与权威性，可以认为地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，地块的环境状况无人居健康风险，满足建设用地要求。

6.2 不确定性分析

本报告是基于实际调查，以科学理论为依据，结合专业判断进行逻辑推论。因此，报告中所做的分析以及调查结论会受到调查资料完整性、技术手段、工作时间和项目成本等多因素影响。

本项目不确定性的主要来源有以下几个方面：

1、由于地块利用历史较久远，而且地块历史使用情况多采用卫星图片分析，人员访谈、资料收集等方式进行，可能存在一定程度的偏差。另外，地块缺少长期的历史监测资料，无法分析场地及其周边污染物的历史污染状况和污染变化趋势，以上因素均可能对调查结果产生不确定性。

2、本次地块污染调查活动主要在 2023 年 3 月进行的，随着时间的迁移，各地块之间存在污染物迁移扩散的可能性，尤其是地块之间地下水的物质交换，故各场地之间存在交叉污染的可能性；且污染物

随时空变化时，其形态及浓度均会发生一定的变化；人为活动也会大规模的改变污染情况，故此次调查结果只代表调查期间地块的环境现状。

6.3 质量控制

1、检测过程质控措施：

①检测原理

便携式土壤重金属检测仪的方法原理为 X 射线荧光法，是用 X 射线作激发源，照射待测样品，使受激元素产生一次特征 X 射线（即荧光），使用 X 射线荧光仪测量并记录样品中待测元素的特征 X 射线的频率、能量以及强度来定性或定量测定样品中成分的一种方法。

X 射线荧光法定量分析原理：当用 X 射线（一次 X 射线）做激发源照射试样，使试样中元素产生特征 X 射线（荧光 X 射线）时，若元素和实验条件一样，在一定条件下（样品组成均匀，样品表面光滑、元素间无互相激发）荧光 X 射线强度与分析元素含量之间存在线性关系，根据光谱的强度可以进行定量分析。

②样品制备与测量

便携式仪的数据质量取决于场地条件、样品组成和样品制备。便携式仪的测量不需样品特别制备，可直接测量，立即获得检测结果。为提高测量精度需对样品进行简单处理。首先，去除测量地面的任何杂物，如树叶、杂草、根茎和石块等。其次，疏松 1.5-2.5cm 深、直

径至少 10cm 的土壤，并在阳光下干燥数小时。测前搅动土壤使样品混合均匀。

非原位测量：样品摊开在纸上，暴露在阳光和空气中干燥，干样品用 2mm 尼龙筛网去除大的杂物，放于样品盘中分析。必要时，将样品进一步处理，研磨并筛分土壤样品至粒径小于 0.250mm(60 目)，充分混均后放入样品盘中分析。

根据调查目的所需精度水平。正常情况下在现场测量时对样品的不同部位进行 3 次测量并计算 3 次的精密度，在不超限情况下取其算数平均值报出结果。

根据相关论文和使用经验：检测准确度受土壤含水量和土壤粒径影响较大。因此检测时尽量避开低洼积水地带。同时尽量进行非原位测量：摊开晾晒后土壤过筛到 60 目，再进行测量。测量的条件应尽量和仪器自检(校)条件一致。同时按照仪器使用说明，在气温(10~50)℃ 和空气相对湿度 80% 的情况下使用。

③ 仪器校准

由于目前为止尚没有便携式 X 射线荧光法土壤重金属检测的国家、行业方法，所以只能依据仪器的操作说明说进行检测和依据其说明书进行仪器自检(校)和进行检测结果质量控制。依据 JJF(川)165-2019《手持式 X 射线荧光光谱仪校准规范》的规定，仪器的计量特性见下表。

表 6-1 仪器的计量特性

序号	计量特性	性能指标
1	能量分辨力	$\leq 300\text{eV}$

<u>2</u>	<u>重复性</u>	<u>$\leq 5\%$</u>
<u>3</u>	<u>稳定性</u>	<u>$\leq 8\%$</u>
<u>4</u>	<u>测量线性</u>	<u>$r \geq 0.995$</u>
<u>5</u>	<u>检出限</u>	<u>$Cr \leq 0.05\%, Ni \leq 0.05\%$</u>

按照该校准规程进行自校，校准结果显示可以满足上表的规定。

同时做好仪器的期间核查，并按照使用说明书进行日常保养和维护。

测量重复性：同时用国家土壤标准物质和实际土样进行，具体方法为：对样品在相同距离和角度在短时间内重复测量 6 次，用贝赛尔公式计算标准偏差。标准偏差范围在 $1.1\text{mg/kg} \sim 3.8\text{mg/kg}$ 之间。

测量稳定性：同时用国家土壤标准物质和实际土样进行，具体方法为：对样品在相同距离和角度间隔 10min 重复测量 10 次，按照下面公式进行计算： $R = \frac{\text{最大值}-\text{最小值}}{\text{算数平均值}} \times 100\%$ ，结果在 $1.2\% \sim 3.4\%$ 之间。

测量线性：用三种不同标准值得国家土壤标准物质，对每一种标准物质进行 3 次重复测量，读取代表元素（Cr 和 Ni）的测量值，取三次测量值得算数平均值，按线性回归法计算出工作曲线的相关系数 r ，统计结果均大于 0.998 。

④现场质控

现场进行不少于样品总数 10% 的比例进行平行样和质控样测定。

本次选用编号为：GBW07407a (GSS-7a) 的国家土壤标准物质进行质控样测定，每测 10 个样品进行 1 次标准样品测定，测定结果均在标准物质证书标准值范围内。平行样测定的结果均小于 $3.5\% (\frac{5}{\sqrt{2}}\%)$ 。

⑤质控总结

通过对照人员管理、监测、设备管理均符合公司程序的规定。统计仪器校准结果和现场质控结果均已落实和符合限值规定，本次检测结果有效。

2、调查过程质控措施：


一、本调查报告按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)等文件编制。

二、调查单位内部设置有质量控制人员，对本调查报告、附件和图件的完整性，以及各个阶段调查环节的技术合理性进行了检查，并填写建设用地土壤污染状况调查报告审核记录表。本调查报告已通过了内部质量审核。报告审核记录表如下：

建设用地土壤污染状况调查报告审核记录表

报告名称		付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告		所在省市	河南省洛阳市汝阳县付店镇	调查时间	2023年3月
调查环节		<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段土壤污染状况调查 <input type="checkbox"/> 初步采样分析 <input type="checkbox"/> 详细采样分析 <input type="checkbox"/> 第三阶段土壤污染状况调查		业主单位名称	汝阳县新型城镇化建设投资有限公司	报告编制单位名称	洛阳市永青环保工程有限公司
采样单位名称		洛阳市达峰环境检测有限公司		检验检测机构名称	洛阳市达峰环境检测有限公司	检查日期	2023年3月15日
序号	检查环节	检查项目	检查要点			检查结果	检查意见
1	完整性检查	报告完整性	*报告是否完整。 要点说明：报告内容应当包括：地块基本信息、土壤是否受到污染、污染物含量是否超过土壤污染风险管控标准、质量保证与质量控制报告或篇章等内容；污染物含量超过土壤污染风险管控标准的，调查报告还应当包括污染类型、污染来源以及地下水是否受到污染等内容。 参考《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2		附件完整性	附件材料是否完整。 要点说明：应当包括：相关历史记录、现场状况及工作过程照片、钻孔柱状图、水文地质调查报告、建井记录、洗井记录、手持设备日常校准记录、原始采样记录、现场工作记录、检验检测机构检测报告(加盖 CMA 章)、质量控制结果、样品追踪监管记录表、专家咨询意见等。 参考《建设用地土壤环境调查评估技术指南》			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

3	完整性检查	图件完整性	<p>图件是否完整。</p> <p>要点说明：应当包括：地块地理位置图、平面布置图、周边关系图、采样布点图、土壤污染物浓度分布平面图及截面图、地块土层分布截面图、地下水位等高线图(涉及地下水污染调查的)、地下水污染物分布图等。</p> <p>参考《建设用地土壤环境调查评估技术指南》</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	第一阶段土壤	资料收集	<p>地块资料收集是否完备。</p> <p>要点说明：地块资料收集尽可能全面、翔实，能支撑污染识别结论。主要包括：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息。当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。</p> <p>重点关注收集资料能否支撑污染识别和采样分析工作计划制定。</p> <p>参考《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1—2019)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	污染状况调查	现场踏勘	<p>现场踏勘是否全面。</p> <p>要点说明：关注现场踏勘是否遗漏重点区域，应有现场照片及相关描述，必要时可现场检查。重点踏勘对象一般应包括：有毒有害物质的使用、处理、储存、处置；生产过程和设备，储槽与管线；恶臭、化学品味道和刺激性气味，污染和腐蚀的痕迹；排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。同时应该观察和记录地块及周围是否有可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及其它公共场所等，并明确其与地块的位置关系。</p> <p>参考《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1—2019)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 材料不支撑判断	

6	第一阶段土壤污染状况调查	<p>人员访谈是否合理、全面。</p> <p>要点说明：访谈人员选择应合理，受访者为地块现状或历史的知情人，应包括：地块管理机构和地方政府的官员，生态环境行政主管部门的官员，地块过去和现在各阶段的使用者，以及地块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民。人员访谈应有照片、记录等支持材料，访谈内容应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。</p> <p>参考《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1—2019)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 材料不支撑判断	
7	信息分析及污染识别	<p>*污染识别结论是否准确。</p> <p>要点说明：结论应明确地块内及周围区域有无可能的污染源，若有可能的污染源，应说明可能的污染类型、污染状况和来源，并应提出第二阶段土壤污染状况调查的建议。重点关注疑似污染区、污染介质、特征污染物等分析是否准确，能否支撑开展第二阶段调查。</p> <p>参考《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1—2019)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 材料不支撑判断	
质量评价结论		<input checked="" type="checkbox"/> 通过，暂未发现问题 <input type="checkbox"/> 通过，发现一般质量问题，需修改完善 <input type="checkbox"/> 不通过，发现严重质量问题，需补充调查		
检查总体意见		合格		
检查人员（签字）				

第七章 结论和建议

7.1 结论

根据国家相关标准导则规定，结合第一阶段对所收集的资料、人员访谈、现场勘查等得到信息的分析，本次调查地块位于河南省洛阳市汝阳县付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北，总用地面积为 $3033.29m^2$ ，中心经度为 112.258724° ，中心纬度为 33.863812° ，地块西侧为空地；南侧为中心大道；东侧为空地；地块北侧为靳村河。地块原为泰山村农田，规划土地用途为居住用地。相鄰地块当前和历史均无投入使用的工业企业，现场未发现有毒有害物质的储存和使用情况，未发现固体废物存放情况。根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），调查地块属于建设用地中第一类用地。根据建设单位委托洛阳市达峰环境检测有限公司于2023年3月15日对地块内的重金属快速监测结果可知，调查地块内设置的6个监测点位土壤中As、Cd、Cu、Pb、Hg、Ni污染物含量均低于第一类用地的风险筛选值。

综上所述，本次调查地块当前和历史上均不存在明确的可造成土壤污染的污染源，地块环境状况可接受，依据有关规定，该地块不属于污染地块，无人居健康风险，满足地块后期规划建设要求，本次调查活动可以结束，无需开展第二阶段调查。

7.2 建议

1、在该地块开发利用过程中，应切实履行实施污染防治和保护环境的职责，执行有关环境保护法律、法规、环境保护标准的要求，

预防地块环境污染，维持地块土壤和地下水环境质量良好水平。

2、在地块后续开发建设过程中产生的建筑垃圾残渣建议及时清理，并将建筑垃圾运输至指定场所进行安全处理，在清理过程中，应避免堆放物的遗散。

付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告

附件1 委托书

委托书

洛阳市永青环保工程有限公司：

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》(环办土壤〔2019〕47号)等相关文件要求，为保护和改善生态环境，防治土壤污染，保证地块再开发利用环境安全，付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块需开展土壤污染状况调查。为此委托贵公司承担付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查工作，在调查过程中，我方积极提供与土壤污染状况调查有关一切资料，主动与调查工作人员配合。望你单位接受委托后，尽快组织有关技术人员开展调查工作。

特此委托

委托单位：汝阳县新型城镇化建设投资有限公司

日期：2023年3月9日



土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名：魏春辉 单位：洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话：18623757825																		
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民																		
	姓名： <u>刘丽</u> 单位： <u>洛阳市新型城镇化建设投资有限公司</u> 职务或职称： <u>项目部</u> 联系电话： <u>18697797799</u>																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间：				结束时间：				土地用途：				使用权单位名称：			
	起始时间：																		
	结束时间：																		
	土地用途：																		
	使用权单位名称：																		
2、地块内是否种植农作物： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有： <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				事故时间：															
事故时间：																			

事故原因:			
事故单位名称:			
6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
11、本地块内是否有水井?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
14、其他			
			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名：魏春辉 单位：洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话：18623757825																		
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名：褚梦端 单位：汝阳县新型城镇化建设投资有限公司 职务或职称：运营部 联系电话：1550166466																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间：				结束时间：				土地用途：				使用权单位名称：			
	起始时间：																		
	结束时间：																		
	土地用途：																		
	使用权单位名称：																		
2、地块内是否种植农作物： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边1km范围内是否有： <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				事故时间：															
事故时间：																			

事故原因:			
事故单位名称:			
6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
11、本地块内是否有水井?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
14、其他			
无			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块		
访谈日期	2023年3月8日		
访谈人员	姓名：魏春辉 单位：洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话：18623757825		
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名： <u>罗伟博</u> 单位： <u>洛阳县新型城镇化建设投资有限公司</u> 职务或职称：综合部 联系电话： <u>18537955186</u>		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	起始时间：		
	结束时间：		
	土地用途：		
	使用权单位名称：		
2、地块内是否种植农作物： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
4、本地块周边 1km 范围内是否有： <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
事故时间：			

事故原因:			
事故单位名称:			
<p>6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场：</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况：</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>若选是，请描述您所了解的情况：</p>			
<p>9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>若选是，请描述您所了解的情况：</p>			
<p>10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>11、本地块内是否有水井？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>12、本地块内土壤是否曾受到过污染？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>13、本地块内地下水是否曾受到过污染？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>14、其他</p> <p><i>无</i></p>			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名：魏春辉 单位：洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话：18623757825																		
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input checked="" type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民																		
	姓名：段炳 单位：洛阳县环境监测局 职务或职称：土壤办主任 联系电话：18637933299																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间：				结束时间：				土地用途：				使用权单位名称：			
	起始时间：																		
	结束时间：																		
	土地用途：																		
	使用权单位名称：																		
2、地块内是否种植农作物： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有： <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				事故时间：															
事故时间：																			

	事故原因:			
	事故单位名称:			
	6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	若选是, 请描述您所了解的情况:			
	9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	若选是, 请描述您所了解的情况:			
	10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	11、本地块内是否有水井?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	14、其他			
	<i>无</i>			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input checked="" type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 魏明伟 单位: 洛阳自然资源局 职务或职称: 村镇股股长 联系电话: 18625979109																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:			
	起始时间:																		
	结束时间:																		
	土地用途:																		
	使用权单位名称:																		
2、地块内是否种植农作物: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input checked="" type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			事故时间:																
事故时间:																			

	事故原因:		
	事故单位名称:		
	6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	若选是, 请描述您所了解的情况:		
	9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	若选是, 请描述您所了解的情况:		
	10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	11、本地块内是否有水井?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	12、本地块内土壤是否曾受到过污染?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	13、本地块内地下水是否曾受到过污染?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	14、其他 无		

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 刘东方 单位: 职务或职称: 泰山村 联系电话: 15338515798																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:			
	起始时间:																		
	结束时间:																		
	土地用途:																		
	使用权单位名称:																		
	2、地块内是否种植农作物: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			事故时间:																
事故时间:																			

事故原因:			
事故单位名称:			
6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
11、本地块内是否有水井?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
14、其他 无			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																						
访谈日期	2023年3月8日																						
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																						
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 郭永生 单位: 泰山村 职务或职称: 村民 联系电话: 13721680417																						
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 2、地块内是否种植农作物: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地 5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:				事故时间:			
起始时间:																							
结束时间:																							
土地用途:																							
使用权单位名称:																							
事故时间:																							

事故原因:			
事故单位名称:			
6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
11、本地块内是否有水井?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
14、其他			
			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 许金中 单位: 泰山村 职务或职称: 村民 联系电话: 15236128131																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:			
	起始时间:																		
	结束时间:																		
	土地用途:																		
	使用权单位名称:																		
2、地块内是否种植农作物: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			事故时间:																
事故时间:																			

	事故原因:			
	事故单位名称:			

6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场：

是 否 不确定

7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况：

是 否 不确定

8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？

是 否 不确定

若选是，请描述您所了解的情况：

9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故？

是 否 不确定

若选是，请描述您所了解的情况：

10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？

是 否 不确定

11、本地块内是否有水井？

是 否 不确定

12、本地块内土壤是否曾受到过污染？

是 否 不确定

13、本地块内地下水是否曾受到过污染？

是 否 不确定

14、其他

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 时斌 单位: 泰山村 职务或职称: 村民 联系电话: 13525475648																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:			
	起始时间:																		
	结束时间:																		
	土地用途:																		
	使用权单位名称:																		
2、地块内是否种植农作物: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				事故时间:															
事故时间:																			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 张新诚 单位: 泰山村 职务或职称: 村民 联系电话: 1593944252																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:			
	起始时间:																		
	结束时间:																		
	土地用途:																		
	使用权单位名称:																		
2、地块内是否种植农作物: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			事故时间:																
事故时间:																			

	事故原因:		
	事故单位名称:		
	6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	若选是, 请描述您所了解的情况:		
	9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	若选是, 请描述您所了解的情况:		
	10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	11、本地块内是否有水井?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	12、本地块内土壤是否曾受到过污染?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	13、本地块内地下水是否曾受到过污染?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	14、其他		
			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																						
访谈日期	2023年3月8日																						
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																						
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: <u>胡长书</u> 单位: <u>泰山村</u> 职务或职称: <u>村民</u> 联系电话: <u>17838907862</u>																						
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 2、地块内是否种植农作物: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地 5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:				事故时间:			
起始时间:																							
结束时间:																							
土地用途:																							
使用权单位名称:																							
事故时间:																							

事故原因:			
事故单位名称:			
6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
11、本地块内是否有水井?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
14、其他			
无			

附件 3 汝阳县人民政府关于出让付店镇泰山村、城关镇洛峪社区等 6 宗国有建设用地土地使用权的批复

汝阳县人民政府文件

汝政文〔2022〕57号

汝阳县人民政府 关于出让付店镇泰山村、城关镇洛峪社区等 6宗国有建设用地土地使用权的批复

汝阳县自然资源局：

你局报送的《汝阳县自然资源局关于出让付店镇泰山村、县城洛峪等 6 宗国有建设用地使用权方案的请示》（汝自然资〔2022〕122 号）已收悉。该 6 宗地已经豫政土〔2018〕403 号、豫政土〔2018〕297 号、豫政土〔2017〕234 号、豫政土〔2016〕635 号、豫政土〔2012〕207 号批准办理了土地征收手续，现批复如下：

（一）原则同意将付店镇泰山村中心大道北地块面积

23099.36 平方米（合 34.65 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字 2022033 号）规定用地性质为居住用地可兼容性质商业； $1.0 \leq \text{容积率} \leq 1.4$ ；建筑密度 $\leq 25\%$ ；绿地率 $\geq 35\%$ ；建筑限高六层、20 米；公共服务设施配建社区服务、物业管理服务用房、城市书房各一处；市政公用设施配建垃圾收集点；非机动车停放商业不小于 2 个车位/100 平方米建筑面积；居住不小于 2 个/户，商业建筑面积不超过地上总建筑面积的 10%；地块内保留南北向路市政道路功能；该地块配建公共服务设施规模，需统筹考虑道路北侧地块及公租房因素；社区居家养老服务设施按照《汝阳县人民政府办公室关于印发汝阳县推进健康养老产业转型发展实施方案的通知》（汝政办〔2018〕42 号）标准配建；社区服务用房按照《洛阳市城市建筑规划管理技术规定》标准配建；物业管理用房按照《河南省物业管理条例》要求配建；城市书房建筑面积不小于 80 平方米；按照配建要求同步建设达到使用要求的充电设施。机动车停车位预留 100% 电动汽车充电安装条件，配建充电设备的停车位配置比不小于总停车位的 30%；设置电动自行车充电专用区域，充电车位配置不小于总非机动车位 20%；其余规划条件以该规划技术要点为准。建议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，居住用地出让年限为 70 年，商业用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 25.7 万元/亩。

（二）原则同意将付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以

北地块，面积 3033.29 平方米（合 4.55 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字 2022031 号）规定用地性质为居住用地可兼容性质商业； $1.0 \leq \text{容积率} \leq 1.4$ ；建筑密度 $\leq 25\%$ ；绿地率 $\geq 35\%$ ，建筑限高六层、20 米；公共服务设施配建物业管理服务用房；市政公用设施配建垃圾收集点；非机动车停放商业不小于 2 个车位/100 平方米建筑面积；居住不小于 2 个/户，商业建筑面积不超过地上总建筑面积的 10%；物业管理用房按照《河南省物业管理条例》要求配建；该地块共享中心大道南地块社区服务功能；按照配建要求同步建设达到使用要求的充电设施。机动车停车位预留 100% 电动汽车充电安装条件，配建充电设备的停车位配置比不小于总停车位的 30%；设置电动自行车充电专用区域，充电车位配置不小于总非机动车位 20%；其余规划条件以该规划技术要点为准。建议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，居住用地出让年限为 70 年，商业用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 24.2 万元/亩。

（三）原则同意将付店镇泰山村中心大道路南、S243 以北地块，面积 8255.1 平方米（含道路用地 382.09 平方米）（合 12.38 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字 2022032 号）规定用地性质为居住用地可兼容性质商业； $1.0 \leq \text{容积率} \leq 1.4$ ；建筑密度 $\leq 25\%$ ；绿地率 $\geq 35\%$ ，建筑限高六层、20 米；公共服务设施配建社区服务、物业管理服务用房、城市书房各一处；市政公用设施配建垃圾收集点；非机动车停放

商业：不小于 2 个车位/100 平方米建筑面积；居住不小于 2 个/户，商业建筑面积不超过地上总建筑面积的 10%，地块内保留南北向路市政道路功能；该地块配建公共服务设施规模，需统筹考虑道路北侧地块及公租房因素；社区居家养老服务设施按照《汝阳县人民政府办公室关于印发汝阳县推进健康养老产业转型发展实施方案的通知》（汝政办〔2018〕42 号）标准配建；社区服务用房按照《洛阳市城市建筑规划管理技术规定》标准配建；物业管理用房按照《河南省物业管理条例》要求配建；城市书房建筑面积不小于 80 平方米；按照配建要求同步建设达到使用要求的充电设施。机动车停车位预留 100% 电动汽车充电安装条件，配建充电设备的停车位配置比不小于总停车位的 30%；设置电动自行车充电专用区域，充电车位配置不小于总非机动车位 20%；其余规划条件以该规划技术要点为准。建议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，居住用地出让年限为 70 年，商业用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 25.3 万元/亩。

(四) 原则同意将付店镇泰山村靳泰路西、靳村河(牌路段)以北地块，面积 23237 平方米（合 34.86 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字 2022026 号）规定用地性质为商业设施用地；容积率≤1.0；建筑密度≤30%；绿地率>35%，建筑限高四层、18 米；公共服务设施配建中型多功能运动场一处，用地面积 1350-2500 平方米，市政公用设施公厕一座（沿市政道路设置出入口）；垃圾分类收集间一处；机动

车停放 1.0 个车位/100 平方米建筑面积，非机动车停放 1.0 个车位/100 平方米建筑面积，公厕、垃圾分类收集间建筑面积分别大于 80 平方米，按照配建要求同步建设达到使用要求的充电设施。机动车停车位预留电动汽车充电安装条件；配建充电设备的停车位配置比不小于总停车位的 15%；设置电动自行车充电专用区域，充电车位配置不小于总非机动车位 20%；其余规划条件以该规划技术要点为准。建议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，商业设施用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 25.9 万元/亩。

（五）原则同意将县城经十七北路以西、纬三路以北、五里桥路以东洛峪安置区二期地块，用地面积 25573.8 平方米（合 38.36 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字 2022010 号）规定用地性质为居住用地可兼容性质商业； $1.0 \leq \text{容积率} \leq 1.5$ ；建筑密度 $\leq 40\%$ ；绿地率 $\geq 30\%$ ，建筑限高 14 米；公共服务设施配建社区服务、物业管理服务用房；市政公用设施配建垃圾收集点；商业部分建筑面积不超过地上总建筑面积的 5%；其余规划条件以该规划技术要点为准。建议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，居住用地出让年限为 70 年，商业用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 104 万元/亩。

（六）原则同意县城紫罗新区武湾路西、杜康大道北、文化东路南地块，用地面积 38858.75 平方米（合 58.29 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字

2022035 号) 规定用地性质为居住用地可兼容性质商业; $1.0 \leq$ 容积率 ≤ 1.7 ; 建筑密度 $\leq 25\%$; 绿地率 $\geq 35\%$; 建筑限高十层、32 米; 沿杜康大道 40 米范围建筑限高八层、25 米, 公共服务设施: 城市书房 (沿市政道路对外开放) 、物业管理、养老服务用房, 公建配套设施允许合建; 6 班幼儿园一座。市政公用设施: 公厕 (沿市政道路对外开放), 建筑面积大于 80 平方米; 非机动车停放商业不小于 2 个车位 /100 平方米建筑面积; 居住不小于 2 个 / 户, 商业建筑沿文化东路、武湾路布置, 面积不超过地上总建筑面积的 10%; 建筑风貌新中式, 屋顶形式全坡顶; 沿城市主次干道及阳台, 建筑外立面应当进行公建化、全封闭设计; 沿杜康大道、文化东路建筑物最大连续展开面宽之和, 不得大于其规划用地临路一侧宽度的 66%, 社区居家养老服务设施按照《汝阳县人民政府办公室关于印发汝阳县推进健康养老产业转型发展实施方案的通知》(汝政办〔2018〕42 号) 标准配建; 物业管理用房按照《河南省物业管理条例》要求配建; 城市书房建筑面积不小于 80 平方米; 在地上建筑室内配建电力设施; 公建设施容积率计算按照洛政办〔2022〕41 号和洛阳市委规委会《关于加强居住小区公建配套设施规划管理工作的实施意见》执行。按照配建要求同步建设达到使用要求的充电设施。机动车停车位预留 100% 电动汽车充电安装条件, 配建充电设备的停车位配置比不小于总停车位的 30%; 设置电动自行车充电专用区域, 充电车位配置不小于总非机动车位 20%; 其余规划条件以该规划技术要点为准。建

议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，居住用地出让年限为 70 年，商业用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 120 万元/亩。

你单位要对以上 6 宗国有建设用地使用情况进行跟踪检查，督促受让人严格按照规划技术要点进行建设施工，发现违法行为要及时处置。

特此批复



2022 年 11 月 17 日

附件4 建设单位营业执照



国家企业信用信息公示系统网址:<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送年度报告

国家市场监督管理总局监制

全程电子化

附件 5 编制单位营业执照



国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件 6 编制单位承诺书

报告出具单位承诺书

本单位郑重承诺：

我单位对付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块疑似污染地块土壤污染状况初步调查报告的真实性、准确性、完整性负责。

本报告的直接负责的主管人员是：

姓名：魏春辉 身份证号：41282219*****62

负责篇章：第四、五、六、七章，附件 签名：魏春辉

本报告的其他直接责任人员包括：

姓名：侯亚红 身份证号：41148119*****26

负责篇章：第一、二、三章 签名：侯亚红

姓名：刘智令 身份证号：41038119*****14

负责篇章：报告审核 签名：刘智令

如出具虚假报告，愿意承担全部法律责任。

承诺单位：洛阳市永青环保工程有限公司（公章）

法定代表人：邢文国（签名）

2023年3月14日

附件7 申请人承诺书

申请人承诺书

本单位（或者个人）郑重承诺：

我单位（或者本人）对申请材料的真实性负责；为报告出具单位提供的与付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块疑似污染地块土壤污染状况初步调查项目有关的相应资料、全部数据及内容真实有效，绝不弄虚作假。

如有违反，愿意为提供虚假资料和信息引发的一切后果承担全部法律责任。



法定代表人（或者申请个人）：(签名)

2023年3月9日

附件8 土壤快检检测单位资质和记录表



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 201612050382

名称: 洛阳市达峰环境检测有限公司

地址: 河南省洛阳市高新区龙鳞路与孙石路交叉口向北150米路西

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



201612050382

有效期至2026年11月9日

发证日期: 2020年11月10日

有效期至: 2026年11月9日

发证机关: 河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



达峰检测

洛阳市达峰环境检测有限公司
上岗证



D
达峰检测

姓 名: 孙乾坤
岗 位: 采样员
证书编号: DFJC-SGZ-JC-034



达峰检测

洛阳市达峰环境检测有限公司
上岗证



D
达峰检测

姓 名: 申浩翔
岗 位: 采样员
证书编号: DFJC -SGZ-JC-020

土壤调查现场快筛记录表

任务编号: DFJC-KT-023-03-2023

控制编号: DFJC.JL-JS-134-2020

第1页 共1页

见证人

记录人

己未題

校对人 宋晓娟

审核人 2014-11

土壤调查现场快筛质量控制

一、检测原理

便携式土壤重金属检测仪的方法原理为 X 射线荧光法，是用 X 射线作激发源，照射待测样品，使受激元素产生二次特征 X 射线（即荧光），使用 X 射线荧光仪测量并记录样品中待测元素的特征 X 射线的频率、能量以及强度来定性或定量测定样品中成分的一种方法。

X 射线荧光法定量分析原理：当用 X 射线（一次 X 射线）做激发源照射试样，使试样中元素产生特征 X 射线（荧光 X 射线）时，若元素和实验条件一样，在一定条件下（样品组成均匀，样品表面光滑、元素间无互相激发）荧光 X 射线强度与分析元素含量之间存在线性关系，根据光谱的强度可以进行定量分析。

二、样品制备与测量

便携式仪的数据质量取决于场地条件、样品组成和样品制备。便携式仪的测量不需样品特别制备，可直接测量，立即获得检测结果。为提高测量精度需对样品进行简单处理。首先，去除测量地面的任何杂物，如树叶、杂草、根茎和石块等。其次，疏松 1.5-2.5cm 深、直径至少 10cm 的土壤，并在阳光下干燥数小时。测前搅动土壤使样品混合均匀。

非原位测量：样品摊开在纸上，暴露在阳光和空气中干燥，干样品用 2mm 尼龙筛网去除大的杂物，放于样品盘中分析。必要时，将样品进一步处理，研磨并筛分土壤样品至粒径小于 0.250mm(60 目)，充分混均后放入样品盘中分析。

根据调查目的所需精度水平。正常情况下在现场测量时对样品的不同部位进行 3 次测量并计算 3 次的精密度，在不超质控情况下取其算数平均值报出结果。

根据相关论文和使用经验：检测准确度受土壤含水量和土壤粒径影响较大。因此检测时尽量避开低洼积水地带。同时尽量进行非原位测量：摊开晾晒后土壤过筛到 60 目，再进行测量。测量的条件应尽量和仪器自检（校）条件一致。同时按照仪器使用说明，在气温（10~50）℃ 和空气相对湿度 80% 的情况下使用。

三. 仪器校准

由于目前为止尚没有便携式 X 射线荧光法土壤重金属检测的国家、行业方法，所以只能依据仪器的操作说明说进行检测和依据其说明书进行仪器自检（校）和进行检测结果质量控制。依据 JJF（川）165-2019《手持式 X 射线荧光光谱仪校准规范》的规定，仪器的计量特性见下表。

表 1 仪器的计量特性

序号	计量特性	性能指标
1	能量分辨力	$\leq 300\text{eV}$
2	重复性	$\leq 5\%$
3	稳定性	$\leq 8\%$
4	测量线性	$r \geq 0.995$
5	检出限	$\text{Cr} \leq 0.05\%, \text{Ni} \leq 0.05\%$

按照该校准规程进行自校，校准结果显示可以满足上表的规定。

同时做好仪器的期间核查，并按照使用说明书进行日常保养和维护。

测量重复性：同时用国家土壤标准物质和实际土样进行，具体方法为：对样品在相同距离和角度在短时间内重复测量 6 次，用贝赛尔公式计

算标准偏差。标准偏差范围在 1.1mg/kg~3.8mg/kg 之间。

测量稳定性：同时用国家土壤标准物质和实际土样进行，具体方法为：对样品在相同距离和角度间隔 10min 重复测量 10 次，按照下

面公式进行计算 $R = \frac{\text{最大值}-\text{最小值}}{\text{算数平均值}} \times 100\%$, 结果在 1.2%~3.4% 之间。

测量线性：用三种不同标准值得国家土壤标准物质，对每一种标准物质进行 3 次重复测量，读取代表元素（Cr 和 Ni）的测量值，取三次测量值得算数平均值后，按线性回归法计算出工作曲线的相关系数 r，统计结果均大于 0.998。

四、现场质控

现场进行不少于样品总数 10% 的比例进行平行样和质控样测定。本次选用编号为：GBW07407a (GSS-7a) 的国家土壤标准物质进行质控样测定，每测 10 个样品进行 1 次标准样品测定，测定结果均在标准物质证书标准值范围内。平行样测定的结果均小于 3.5% ($\sqrt{2}\%$)。

五、质控总结

通过对照人员管理、监测、设备管理均符合公司程序的规定。统计仪器校准结果和现场质控结果均已落实和符合限值规定，本次检测结果有效。

洛阳市达峰环境检测有限公司

检验检测专用章

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名：魏春辉 单位：洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话：18623757825																		
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名： <u>刘丽</u> 单位： <u>洛阳市新型城镇化建设投资有限公司</u> 职务或职称： <u>项目部</u> 联系电话： <u>18697797799</u>																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间：				结束时间：				土地用途：				使用权单位名称：			
	起始时间：																		
	结束时间：																		
	土地用途：																		
	使用权单位名称：																		
2、地块内是否种植农作物： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有： <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			事故时间：																
事故时间：																			

事故原因:			
事故单位名称:			
6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
11、本地块内是否有水井?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
14、其他			
			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名：魏春辉 单位：洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话：18623757825																		
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名： <u>褚梦端</u> 单位： <u>汝阳县新型城镇化建设投资有限公司</u> 职务或职称： <u>运营部</u> 联系电话： <u>1550166466</u>																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间：				结束时间：				土地用途：				使用权单位名称：			
	起始时间：																		
	结束时间：																		
	土地用途：																		
	使用权单位名称：																		
2、地块内是否种植农作物： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边1km范围内是否有： <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				事故时间：															
事故时间：																			

事故原因:			
事故单位名称:			
6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
11、本地块内是否有水井?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
14、其他			
\hat{w}			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块		
访谈日期	2023年3月8日		
访谈人员	姓名：魏春辉 单位：洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话：18623757825		
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名： <u>罗伟博</u> 单位： <u>洛阳县新型城镇化建设投资有限公司</u> 职务或职称：综合部 联系电话： <u>18537955186</u>		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	起始时间：		
	结束时间：		
	土地用途：		
	使用权单位名称：		
2、地块内是否种植农作物： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
4、本地块周边 1km 范围内是否有： <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
事故时间：			

事故原因:			
事故单位名称:			
<p>6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场：</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况：</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>若选是，请描述您所了解的情况：</p>			
<p>9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>若选是，请描述您所了解的情况：</p>			
<p>10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>11、本地块内是否有水井？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>12、本地块内土壤是否曾受到过污染？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>13、本地块内地下水是否曾受到过污染？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>14、其他</p> <p><i>无</i></p>			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名：魏春辉 单位：洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话：18623757825																		
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input checked="" type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民																		
	姓名：段炳 单位：洛阳县环境监测局 职务或职称：土壤办主任 联系电话：18637933299																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间：				结束时间：				土地用途：				使用权单位名称：			
	起始时间：																		
	结束时间：																		
	土地用途：																		
	使用权单位名称：																		
	2、地块内是否种植农作物： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	4、本地块周边 1km 范围内是否有： <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																		
	5、本地块内是否曾发生过环境污染事故： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间：</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			事故时间：																
事故时间：																			

	事故原因:			
	事故单位名称:			
	6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	若选是, 请描述您所了解的情况:			
	9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	若选是, 请描述您所了解的情况:			
	10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	11、本地块内是否有水井?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	14、其他			
	<i>无</i>			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input checked="" type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 魏明伟 单位: 洛阳自然资源局 职务或职称: 村镇股股长 联系电话: 18625979109																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:			
	起始时间:																		
	结束时间:																		
	土地用途:																		
	使用权单位名称:																		
2、地块内是否种植农作物: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input checked="" type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			事故时间:																
事故时间:																			

	事故原因:		
	事故单位名称:		
	6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	若选是, 请描述您所了解的情况:		
	9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	若选是, 请描述您所了解的情况:		
	10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	11、本地块内是否有水井?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	12、本地块内土壤是否曾受到过污染?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	13、本地块内地下水是否曾受到过污染?		
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定		
	14、其他 无		

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 刘东方 单位: 职务或职称: 泰山村 联系电话: 15338515798																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td style="width: 25%;">起始时间:</td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr> <tr><td>结束时间:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>土地用途:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>使用权单位名称:</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:			
	起始时间:																		
	结束时间:																		
	土地用途:																		
	使用权单位名称:																		
	2、地块内是否种植农作物: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td style="width: 25%;">事故时间:</td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr> </table>			事故时间:																
事故时间:																			

事故原因:			
事故单位名称:			
6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
11、本地块内是否有水井?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
14、其他 无			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 郭永生 单位: 泰山村 职务或职称: 村民 联系电话: 13721680417																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:			
	起始时间:																		
	结束时间:																		
	土地用途:																		
	使用权单位名称:																		
2、地块内是否种植农作物: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			事故时间:																
事故时间:																			

	事故原因:		
	事故单位名称:		
<p>6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场：</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况：</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>若选是，请描述您所了解的情况：</p>			
<p>9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>若选是，请描述您所了解的情况：</p>			
<p>10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>11、本地块内是否有水井？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>12、本地块内土壤是否曾受到过污染？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>13、本地块内地下水是否曾受到过污染？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>			
<p>14、其他</p> <p><i>无</i></p>			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 许金中 单位: 泰山村 职务或职称: 村民 联系电话: 15236128131																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:			
	起始时间:																		
	结束时间:																		
	土地用途:																		
	使用权单位名称:																		
2、地块内是否种植农作物: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			事故时间:																
事故时间:																			

事故原因:			
事故单位名称:			

6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场：

是 否 不确定

7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况：

是 否 不确定

8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？

是 否 不确定

若选是，请描述您所了解的情况：

9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故？

是 否 不确定

若选是，请描述您所了解的情况：

10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？

是 否 不确定

11、本地块内是否有水井？

是 否 不确定

12、本地块内土壤是否曾受到过污染？

是 否 不确定

13、本地块内地下水是否曾受到过污染？

是 否 不确定

14、其他

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 时斌 单位: 泰山村 职务或职称: 村民 联系电话: 13525475648																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:			
	起始时间:																		
	结束时间:																		
	土地用途:																		
	使用权单位名称:																		
2、地块内是否种植农作物: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			事故时间:																
事故时间:																			

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																		
访谈日期	2023年3月8日																		
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: 张新诚 单位: 泰山村 职务或职称: 村民 联系电话: 1593944252																		
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:			
	起始时间:																		
	结束时间:																		
	土地用途:																		
	使用权单位名称:																		
2、地块内是否种植农作物: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
4、本地块周边 1km 范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地																			
5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			事故时间:																
事故时间:																			

	事故原因:			
	事故单位名称:			
	6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	若选是, 请描述您所了解的情况:			
	9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	若选是, 请描述您所了解的情况:			
	10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	11、本地块内是否有水井?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
	14、其他			
				

土壤初步调查访谈信息表

地块名称	付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块																						
访谈日期	2023年3月8日																						
访谈人员	姓名: 魏春辉 单位: 洛阳市永青环保工程有限公司 联系电话: 18623757825																						
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 企业工作人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 姓名: <u>胡长书</u> 单位: <u>泰山村</u> 职务或职称: <u>村民</u> 联系电话: <u>17838907862</u>																						
访谈问题	1、本地块历史上是否有其他工业企业存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">起始时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>结束时间:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地用途:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权单位名称:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 2、地块内是否种植农作物: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 3、地块内是否有颜色异常土壤及植物生长异常情况: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 4、本地块周边1km范围内是否有: <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 居民区 <input type="checkbox"/> 医院 <input type="checkbox"/> 自然保护区 <input type="checkbox"/> 集中式饮用水水源地 5、本地块内是否曾发生过环境污染事故: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">事故时间:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>			起始时间:				结束时间:				土地用途:				使用权单位名称:				事故时间:			
起始时间:																							
结束时间:																							
土地用途:																							
使用权单位名称:																							
事故时间:																							

事故原因:			
事故单位名称:			
6、本地块内是否有任何正规或非正规的工业或生活固体废物堆放场:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
7、本地块内是否设计有毒有害物质储存与运输情况:			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
8、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
9、本地块周边部近地块是否曾发生过其他环境污染事故?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
若选是, 请描述您所了解的情况:			
10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
11、本地块内是否有水井?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
12、本地块内土壤是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
13、本地块内地下水是否曾受到过污染?			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
14、其他			
			

附件 3 汝阳县人民政府关于出让付店镇泰山村、城关镇洛峪社区等 6 宗国有建设用地土地使用权的批复

汝阳县人民政府文件

汝政文〔2022〕57号

汝阳县人民政府 关于出让付店镇泰山村、城关镇洛峪社区等 6宗国有建设用地土地使用权的批复

汝阳县自然资源局：

你局报送的《汝阳县自然资源局关于出让付店镇泰山村、县城洛峪等 6 宗国有建设用地使用权方案的请示》（汝自然资〔2022〕122 号）已收悉。该 6 宗地已经豫政土〔2018〕403 号、豫政土〔2018〕297 号、豫政土〔2017〕234 号、豫政土〔2016〕635 号、豫政土〔2012〕207 号批准办理了土地征收手续，现批复如下：

（一）原则同意将付店镇泰山村中心大道北地块面积

23099.36 平方米（合 34.65 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字 2022033 号）规定用地性质为居住用地可兼容性质商业； $1.0 \leq \text{容积率} \leq 1.4$ ；建筑密度 $\leq 25\%$ ；绿地率 $\geq 35\%$ ；建筑限高六层、20 米；公共服务设施配建社区服务、物业管理服务用房、城市书房各一处；市政公用设施配建垃圾收集点；非机动车停放商业不小于 2 个车位/100 平方米建筑面积；居住不小于 2 个/户，商业建筑面积不超过地上总建筑面积的 10%；地块内保留南北向路市政道路功能；该地块配建公共服务设施规模，需统筹考虑道路北侧地块及公租房因素；社区居家养老服务设施按照《汝阳县人民政府办公室关于印发汝阳县推进健康养老产业转型发展实施方案的通知》（汝政办〔2018〕42 号）标准配建；社区服务用房按照《洛阳市城市建筑规划管理技术规定》标准配建；物业管理用房按照《河南省物业管理条例》要求配建；城市书房建筑面积不小于 80 平方米；按照配建要求同步建设达到使用要求的充电设施。机动车停车位预留 100% 电动汽车充电安装条件，配建充电设备的停车位配置比不小于总停车位的 30%；设置电动自行车充电专用区域，充电车位配置不小于总非机动车位 20%；其余规划条件以该规划技术要点为准。建议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，居住用地出让年限为 70 年，商业用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 25.7 万元/亩。

（二）原则同意将付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以

北地块，面积 3033.29 平方米（合 4.55 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字 2022031 号）规定用地性质为居住用地可兼容性质商业； $1.0 \leq \text{容积率} \leq 1.4$ ；建筑密度 $\leq 25\%$ ；绿地率 $\geq 35\%$ ，建筑限高六层、20 米；公共服务设施配建物业管理服务用房；市政公用设施配建垃圾收集点；非机动车停放商业不小于 2 个车位/100 平方米建筑面积；居住不小于 2 个/户，商业建筑面积不超过地上总建筑面积的 10%；物业管理用房按照《河南省物业管理条例》要求配建；该地块共享中心大道南地块社区服务功能；按照配建要求同步建设达到使用要求的充电设施。机动车停车位预留 100% 电动汽车充电安装条件，配建充电设备的停车位配置比不小于总停车位的 30%；设置电动自行车充电专用区域，充电车位配置不小于总非机动车位 20%；其余规划条件以该规划技术要点为准。建议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，居住用地出让年限为 70 年，商业用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 24.2 万元/亩。

（三）原则同意将付店镇泰山村中心大道路南、S243 以北地块，面积 8255.1 平方米（含道路用地 382.09 平方米）（合 12.38 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字 2022032 号）规定用地性质为居住用地可兼容性质商业； $1.0 \leq \text{容积率} \leq 1.4$ ；建筑密度 $\leq 25\%$ ；绿地率 $\geq 35\%$ ，建筑限高六层、20 米；公共服务设施配建社区服务、物业管理服务用房、城市书房各一处；市政公用设施配建垃圾收集点；非机动车停放

商业：不小于 2 个车位/100 平方米建筑面积；居住不小于 2 个/户，商业建筑面积不超过地上总建筑面积的 10%，地块内保留南北向路市政道路功能；该地块配建公共服务设施规模，需统筹考虑道路北侧地块及公租房因素；社区居家养老服务设施按照《汝阳县人民政府办公室关于印发汝阳县推进健康养老产业转型发展实施方案的通知》（汝政办〔2018〕42 号）标准配建；社区服务用房按照《洛阳市城市建筑规划管理技术规定》标准配建；物业管理用房按照《河南省物业管理条例》要求配建；城市书房建筑面积不小于 80 平方米；按照配建要求同步建设达到使用要求的充电设施。机动车停车位预留 100% 电动汽车充电安装条件，配建充电设备的停车位配置比不小于总停车位的 30%；设置电动自行车充电专用区域，充电车位配置不小于总非机动车位 20%；其余规划条件以该规划技术要点为准。建议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，居住用地出让年限为 70 年，商业用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 25.3 万元/亩。

(四) 原则同意将付店镇泰山村靳泰路西、靳村河(牌路段)以北地块，面积 23237 平方米（合 34.86 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字 2022026 号）规定用地性质为商业设施用地；容积率≤1.0；建筑密度≤30%；绿地率>35%，建筑限高四层、18 米；公共服务设施配建中型多功能运动场一处，用地面积 1350-2500 平方米，市政公用设施公厕一座（沿市政道路设置出入口）；垃圾分类收集间一处；机动

车停放 1.0 个车位/100 平方米建筑面积，非机动车停放 1.0 个车位/100 平方米建筑面积，公厕、垃圾分类收集间建筑面积分别大于 80 平方米，按照配建要求同步建设达到使用要求的充电设施。机动车停车位预留电动汽车充电安装条件；配建充电设备的停车位配置比不小于总停车位的 15%；设置电动自行车充电专用区域，充电车位配置不小于总非机动车位 20%；其余规划条件以该规划技术要点为准。建议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，商业设施用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 25.9 万元/亩。

（五）原则同意将县城经十七北路以西、纬三路以北、五里桥路以东洛峪安置区二期地块，用地面积 25573.8 平方米（合 38.36 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字 2022010 号）规定用地性质为居住用地可兼容性质商业； $1.0 \leq \text{容积率} \leq 1.5$ ；建筑密度 $\leq 40\%$ ；绿地率 $\geq 30\%$ ，建筑限高 14 米；公共服务设施配建社区服务、物业管理服务用房；市政公用设施配建垃圾收集点；商业部分建筑面积不超过地上总建筑面积的 5%；其余规划条件以该规划技术要点为准。建议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，居住用地出让年限为 70 年，商业用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 104 万元/亩。

（六）原则同意县城紫罗新区武湾路西、杜康大道北、文化东路南地块，用地面积 38858.75 平方米（合 58.29 亩），具体边界以宗地坐标为准。根据《规划技术要点通知书》（汝规条字

2022035 号) 规定用地性质为居住用地可兼容性质商业; $1.0 \leq$ 容积率 ≤ 1.7 ; 建筑密度 $\leq 25\%$; 绿地率 $\geq 35\%$; 建筑限高十层、32 米; 沿杜康大道 40 米范围建筑限高八层、25 米, 公共服务设施: 城市书房 (沿市政道路对外开放)、物业管理、养老服务用房, 公建配套设施允许合建; 6 班幼儿园一座。市政公用设施: 公厕 (沿市政道路对外开放), 建筑面积大于 80 平方米; 非机动车停放商业不小于 2 个车位/100 平方米建筑面积; 居住不小于 2 个/户, 商业建筑沿文化东路、武湾路布置, 面积不超过地上总建筑面积的 10%; 建筑风貌新中式, 屋顶形式全坡顶; 沿城市主次干道及阳台, 建筑外立面应当进行公建化、全封闭设计; 沿杜康大道、文化东路建筑物最大连续展开面宽之和, 不得大于其规划用地临路一侧宽度的 66%, 社区居家养老服务设施按照《汝阳县人民政府办公室关于印发汝阳县推进健康养老产业转型发展实施方案的通知》(汝政办〔2018〕42 号) 标准配建; 物业管理用房按照《河南省物业管理条例》要求配建; 城市书房建筑面积不小于 80 平方米; 在地上建筑室内配建电力设施; 公建设施容积率计算按照洛政办〔2022〕41 号和洛阳市委规委会《关于加强居住小区公建配套设施规划管理工作的实施意见》执行。按照配建要求同步建设达到使用要求的充电设施。机动车停车位预留 100% 电动汽车充电安装条件, 配建充电设备的停车位配置比不小于总停车位的 30%; 设置电动自行车充电专用区域, 充电车位配置不小于总非机动车位 20%; 其余规划条件以该规划技术要点为准。建

议该宗国有建设用地以挂牌方式公开出让，居住用地出让年限为 70 年，商业用地出让年限为 40 年。同意该宗地出让底价 120 万元/亩。

你单位要对以上 6 宗国有建设用地使用情况进行跟踪检查，督促受让人严格按照规划技术要点进行建设施工，发现违法行为要及时处置。

特此批复



《付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告》

专家技术评审意见

2023年3月18日，洛阳市生态环境局汝阳分局会同汝阳县自然资源局组织有关专家（名单附后），在汝阳县召开了《付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北地块土壤污染状况调查报告》（以下简称《报告》）技术评审会。参加会议的有报告委托单位汝阳县新型城镇化建设投资有限公司、报告编制单位洛阳市永青环保工程有限公司。编制单位汇报了《报告》编制情况，专家组经质询、审查、讨论，形成技术评审意见如下：

一、地块情况

调查地块位于河南省洛阳市汝阳县付店镇泰山村泰山公租房西、中心大道以北，地块西至用地界，南侧为中大道，东至用地界，地块北至用地界。中心点坐标东经 112.258724° ，北纬 33.863812° 。地块总占地面积 $3033.29m^2$ 。调查地块原为农用地，目前已规划为居住用地。

二、总体评价

该《报告》按照《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《河南省土壤污染防治条例》、《河南省污染地块土壤环境管理办法（试行）》等相关要求，遵循分阶段调查的原则，开展本次第一阶段调查工作，调查程序和方法符合国家相关规范要求。

报告编制目的明确，内容全面，现状调查与实际情况相符，快速检测结果可靠，土壤污染物含量均未超过 GB36600-2018 中建设用地第一类用地的筛选值标准。根据调查报告结论，该地块不属于污染地块。

三、建议修改完善的内容

- 1、完善地块卫星影像相关资料；细化快筛结果分析内容；
- 2、完善人员访谈等相关附图附件。

专家组一致同意报告通过评审，经修改完善专家复核后上报。

专家组：

王海 张晓东 高翠华
2023年3月18日